


ThermoPro

Monitor wilgotności i temperatury w pomieszczeniach
Instrukcja obsługi



TP-52



1. Wyświetlacz: Wyświetla aktualną wilgotność i temperaturę oraz maksymalną i minimalną wilgotność/temperaturę zarejestrowaną w ciągu ostatnich 24 godzin.
2. Komora baterii: Mieści 1 baterię X AAA do zasilania urządzenia.
3. Zakres temperatur: $-4^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$).
4. Zakres wilgotności: $10\% \sim 99\%$.
5. 7-stopniowy wskaźnik poziomu komfortu wilgotności.
6. Jednostka wyświetlania temperatury: $^{\circ}\text{C}$ i $^{\circ}\text{F}$ z możliwością wyboru.
7. Rozdzielczość temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.
8. Rozdzielczość wilgotności: 1%.

9. Całkowicie bezprzewodowa konstrukcja do montażu na stole, na magnesach i na ścianie.

10. Funkcja podświetlenia

Trzy przyciski

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$: Naciśnij raz, aby zmienić jednostkę wyświetlania temperatury w $^{\circ}\text{C}$ lub $^{\circ}\text{F}$.

MAX/MIN: Naciśnij, aby wyświetlić maksymalną i minimalną temperaturę i wilgotność zarejestrowaną w ciągu ostatnich 24 godzin.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "**MAX/MIN**" przez 3 sekundy, aby zresetować/wyczyścić wszystkie zarejestrowane maksymalne i minimalne temperatury i wilgotności.

💡: Naciśnij raz, aby włączyć podświetlenie, naciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

Jeśli nie naciśniesz przycisku przez 15 sekund, podświetlenie zostanie automatycznie wyłączone.

Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż jedną baterię AAA, zachowując prawidłową polaryzację (+) i (-), jak wskazano.

2. Nie należy zanurzać korpusu urządzenia w wodzie.
3. Monitor wilgotności i temperatury jest gotowy do użycia.

Pielęgnacja miernika wilgotności/temperatury

Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i plastikowych.

W przypadku przechowywania urządzenia przez okres dłuższy niż cztery miesiące należy wyjąć z niego baterię.

Specyfikacje

1. Zakres temperatur: $-4^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$ ($-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$).
2. Zakres wilgotności: 10% ~ 99%.
3. 7-stopniowy wskaźnik poziomu komfortu wilgotności
4. Jednostka wyświetlania temperatury: $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ z możliwością wyboru
5. Rozdzielczość temperatury: $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
6. Rozdzielczość wilgotności: 1%
7. Częstotliwość odświeżania: 50 sekund
8. Zasilanie: 1 X AAA 1,5V

Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Utylizacja



Znaczenie symbolu "śmiećnika"

- Chrońmy środowisko: nie wyrzucajmy sprzętu elektrycznego do domowych odpadów.
- Prosimy o zwrot urządzeń elektrycznych, które nie będą już używane do punktów zbiórki przewidzianych do ich utylizacji.
- Pomaga to uniknąć potencjalnych skutków niewłaściwego usuwania odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.
- Przyczyni się to do recyklingu i innych form ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Informacje o miejscach utylizacji sprzętu można uzyskać od władz lokalnych.



UWAGA: Baterie/akumulatory nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi!

- Baterie muszą być wyjęte z urządzenia.
- Zużyte baterie należy oddać do odpowiedniego punktu zbiórki lub do sprzedawcy.
- Władze miasta lub gminy mogą udzielić informacji o publicznych punktach zbiórki odpadów.

Ten symbol można znaleźć na bateriach/akumulatorach, które zawierają niebezpieczne substancje:



- Pb = zawiera ołów
- Cd = zawiera kadm
- Hg = zawiera rtęć
- Li = zawiera lit

Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

www.thermopro.pl