





**CYFROWY TERMOMETR
Z NATYCHMIASTOWYM
ODCZYTEM**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

509-V20231010 EN

Gratulujemy zakupu nowego produktu ThermoPro. Aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność produktu, należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.



1. Cechy

1. Wyświetlacz: Natychmiast wyświetla temperaturę zmierzoną przez sondę.
2. Sonda klasy spożywczej: Włóż sondę do cieczy, aby sprawdzić temperaturę w ciągu 5 sekund.
3. Wodoodporność klasy IPX5: Można bez obaw myć pod bieżącą wodą!
4. Automatyczne wyłączenie: Wyłącza się automatycznie po 2 godzinach, jeśli żaden przycisk nie został naciśnięty, a temperatura była niższa niż $50^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($122^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$).
5. Klips do garnka ze stali nierdzewnej.
6. Sonda ze stali nierdzewnej 8.12": Długa sonda pomieści każdy rozmiar garnka.
7. Zakres temperatur: $-58^{\circ}\text{F} \sim 572^{\circ}\text{F}$ ($-50^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$). Jeśli temperatura jest niższa niż -58°F (-50°C) lub wyższa niż 572°F (300°C), na wyświetlaczu pojawi się LL.L lub HH.H.
8. Rozdzielczość: $0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
9. Dokładność temperatury: $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) w zakresie od $32^{\circ}\text{F} \sim 212^{\circ}\text{F}$ ($0 \sim 100^{\circ}\text{C}$)
10. Zasilanie: 1x bateria LR44 (1,5 V)

2. Elementy

- 1 x Termometr cyfrowy
- 1 x Klips ze stali nierdzewnej
- 1 x Silikonowa nasadka
- 1 x Bateria LR44
- 1 x Instrukcja obsługi

3. Przycisk

°C/°F: Naciśnij raz, aby przełączać między jednostkami temperatury w $^{\circ}\text{F}$ lub $^{\circ}\text{C}$. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.

4. Przed pierwszym użyciem

1. Włóż lub wymień baterię: Włóż 1 baterię LR44 zgodnie z prawidłową biegunowością (+) i (-). Upewnij się, że pokrywa baterii jest dobrze dokręcona.
2. Czyszczenie nierdzewnej końcówki: umyj końcówkę ciepłą gąbką lub szmatką z mydłem, a następnie opłucz i wysusz.
3. **NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE I POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z NIMI.**
4. Termometr jest teraz gotowy do użycia.

5. Pomiar temperatury żywności

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **°C/°F** przez 3 sekundy, aby włączyć termometr.
2. Naciśnij przycisk **°C/°F**, aby przełączać między jednostkami temperatury w $^{\circ}\text{F}$ lub $^{\circ}\text{C}$.

Należy pamiętać, że ostatnio wybrana jednostka temperatury zostanie zapisana do następnego użycia.

3. Włóż końcówkę sondy do żywności/płynu, którego temperaturę chcesz zmierzyć. Termometr zacznie mierzyć wewnętrzną temperaturę oleju/syropu, poczekaj aż odczyt temperatury ustabilizuje się na wyświetlaczu.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk

⬇ / °C/°F przez 3 sekundy, aby wyłączyć termometr. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 godzinach bezczynności i spadku temperatury poniżej 122°F (50°C).

6. Pomocne wskazówki

* Podczas pomiaru wielu lub różnych produktów spożywczych i mięs, może być wskazane schłodzenie sondy poprzez przepłukanie końcówki zimną wodą pomiędzy odczytami.

* Zaleca się czyszczenie końcówki sondy pomiędzy odczytami.

* Nie należy pozostawiać całego produktu w piekarniku, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych i plastikowych.

* Nie jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku 12 lat lub młodsze.

7. Pielęgnacja termometru

* Nie należy dotykać nierdzewnej części termometru podczas lub zaraz po pomiarze temperatury, ponieważ będzie ona gorąca.

* Nie wystawiać na działanie temperatur wyższych lub niższych niż zakres pomiarowy (58°F~572°F), ponieważ spowoduje to uszkodzenie części elektronicznych i plastiku.

* Nie umieszczać całego produktu w zmywarce ani nie zanurzać w żadnym płynie. Czyścić pod bieżącą wodą lub przetrzeć końcówkę sondy wilgotną ściereczką z mydłem lub gąbką, a następnie wysuszyć.

* Jeśli urządzenie było przechowywane dłużej niż cztery miesiące, należy wyjąć z niego baterię.

* Nie wrzucać urządzenia do ognia. MOŻE ONO EKSPLODOWAĆ.

* Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci. Urządzenie lub jego części mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.

* Urządzenie należy zutylizować zgodnie z prawem i poddać recyklingowi, jeśli to możliwe.

8. Deklaracja zgodności

Niniejszym producent oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i obowiązującymi przepisami dyrektywy EMC 2014/30/UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: <https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>.

9. Utylizacja urządzenia elektronicznego

Tego urządzenia elektronicznego nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Urządzenie należy zutylizować w zatwierdzonym zakładzie lub w lokalnym centrum recyklingu. Podczas utylizacji urządzenia należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

10. Dystrybutor

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

info@thermopro.pl

Specyfikacja	
Zakres temperatur	-58,0 do 572°F (-50.0 do 300.0°C)
Tolerancja	+1,8°F(+1,0°C) od 32 do 212°F (0 do 100°C), w przeciwnym razie +1,5%
Czas reakcji *	5 sekund
Typ czujnika	NTC
Sonda	Stal nierdzewna 304, 8 1/8 cala (205 mm)
Wyświetlacz	LCD, 1 i 7/16 długości x 1 i 1/16 szerokości w calach (36,6Lx 27,1W mm)
Rozmiar urządzenia	1 i 7/8 długość x 1 i 1/6 szerokość x 12 wysokość cali (48,5 dł. x 29,5 szer. x 306,0 wys. mm)
Zasilanie	1,5 V (1 bateria guzikowa LR44)
* Czas reakcji zdefiniowany jako czas potrzebny termometrom Thermopro na odczyt od temperatury otoczenia (77°F lub 25°C) do 1,8°F (1°C) temperatury końcowej obiektu (150°F lub 65°C). 150°F (65°C) jest zalecaną minimalną temperaturą dla wielu typów urządzeń.	